English + Italian

⚠ DANGER | PERICOLO

Burn Hazard
Wear Protective gear and stand clear when purging or servicing injection system
Do not stand in front of nozzle when charging is being done.
Risk of severe burn

Pericolo di ustioni
Indossare indumenti protettivi e mantenersi a distanza durante lo spurgo o la manutenzione del sistema di iniezione.
Non sostare davanti all'ugello quando è in corso la carica.
Rischio di gravi ustioni

Risk of severe injury
Do not operate machine with hopper removed or while clearing obstructions.
Do not put hand(s) or feet into opening while is in operation
Risk severe injury

Rischio di lesioni gravi
Non azionare la macchina con la tramoggia rimossa o mentre si rimuovono ostruzioni.
Non mettere mani o piedi nell'apertura mentre è in funzione.
Rischio di lesioni gravi

Risk of severe injury
Do not reach under, over, around or through guard / safety door while machine is in operation.
can cause severe injury

Rischio di lesioni gravi
Non raggiungere sotto, sopra, intorno o attraverso la porta di protezione/sicurezza mentre la macchina è in funzione.
Può causare lesioni gravi

Severe Shock and Burn Hazard
Do Not touch here.
High Voltage and high temperature.
Turn off, disconnect and lock-out main power and allow to cool before servicing.

Pericolo di shock grave e ustioni
Non toccare qui.
Alta tensione e alta temperatura.
Spegnere, scollegare e bloccare l'alimentazione principale e lasciare raffreddare prima di effettuare la manutenzione.

AGS www.safety-decals.com Combo.Plas.2315.21.It

English + Spanish